

**Van Tongeren Watertechniek B.V.**  
**Zwaansprengweg 9**  
**7332 BE APELDOORN**

Plaats, datum : Beverwijk, 15 april 2022  
Betreft : Statement SCL Approved Self Assessment

Met dit document bevestigt Normec NCK B.V. dat de vereiste stappen, zoals beschreven in het handboek van de SCL door,

**Van Tongeren Watertechniek B.V.**  
Zwaansprengweg 9  
7332 BE APELDOORN  
KVK: 67227635

zijn uitgevoerd voor het product SCL Approved Self Assessment volgens de geldende NEN SCL voorschriften voor toepassingsgebied:

**Het uitvoeren van bronbemaling, mechanische grondboringen, drainagewerkzaamheden, installatietechniek en sonderingen.**

Dit document heeft tevens betrekking op:

**Werkmaatschappij(en)**

Tjaden Adviesbureau voor  
Grondmechanica B.V.  
KvK 54294959

Grondboorteknik en  
Bronbemaling Theo van Velzen B.V.  
KvK 37077200

Henk van Tongeren Water &  
Techniek B.V.  
KvK 08050282

**Toepassingsgebied**

Het uitvoeren van mechanische grondboringen.

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het uitvoeren van sonderingen.

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het uitvoeren van sonderingen.

**Nevenvestiging(en)**

Grondboortechiek en  
Bronbemaling Theo van Velzen B.V.  
Pyrietstraat 1  
1812 SC ALKMAAR

Henk van Tongeren Water &  
Techniek B.V.  
Energieweg 4  
9902RL APPINGEDAM

Henk van Tongeren Water &  
Techniek B.V.  
Ballastweg 8  
7151 JC EIBERGEN

Henk van Tongeren Water &  
Techniek B.V.  
Huchten 1  
9222 LP DRACHTSTERCOMPAGNIE

Henk van Tongeren Water &  
Techniek B.V.  
Telfordstraat 43  
8013 RL ZWOLLE

**Toepassingsgebied**

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische  
grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het  
uitvoeren van sonderingen.

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische  
grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het  
uitvoeren van sonderingen.

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische  
grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het  
uitvoeren van sonderingen.

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische  
grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het  
uitvoeren van sonderingen.

Het uitvoeren van bronbemaling. Het uitvoeren van mechanische  
grondboringen. Het uitvoeren van drainagewerkzaamheden. Het  
uitvoeren van sonderingen.

De organisatie heeft de volgende stappen conform afspraak uitgevoerd:

- Zelfbeoordeling: inventarisatie van de veiligheidscultuur met behulp van de vragenlijst in de SAQ Compact onder het gewenst aantal werknemers en het gewenst aantal afdelingen in de organisatie.
- Het uitvoeren van een GAP analyse voor de door de organisatie gewenste trede.
- Het opstellen van een actieplan waarin diverse verbeterpunten zijn geïdentificeerd om aan te werken in de komende 3 jaar.

Beoordeling uitgevoerd door: Roderick Stigter  
Functie: Lead-Auditor  
Datum afgifte document: 21 april 2022  
Geldig tot: 11 april 2025  
Documentnummer: NCK.2021.798.SCLASA.N333

Getekend te Beverwijk



M. Huig – Certificatiemanager